

Spanningscontrole op de steigers 08-07-2013

Deze controle werd uitgevoerd naar aanleiding van een opmerking van een van de leden over een te lage elektrische spanning op de A- en B-steigers. De metingen werden gedaan met een belasting van 500W (bouwlamp) aan het eind van elke groep. Diverse jachten hadden een stroomaansluiting, het verbruik op dat moment hebben wij niet gemeten. Wel was één lid met een stofzuiger bezig (2000W), hetgeen een spanningsval van 15V veroorzaakte op de betreffende aansluiting. Tijdens onze metingen was die stofzuiger uitgeschakeld.

De zekeringsautomaten werden niet voelbaar warm. Conclusie uit deze metingen: **geen abnormaal spanningsverlies.**

Uitgevoerd door Jan Huisman en Harry Blok.

